

Wykonawca GEOWIERT			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer 8</b>						Zał.nr:				
									Wiertnica:				
Miejscowość: Szczawin Kościelny Gmina: Szczawin Kościelny Powiat: Gostynin Województwo: mazowieckie			Obiekt: Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 Inwestor: URZĄD GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Wiercenie wykonał: GEOWIERT Nadzór geologiczny: mgr inż. A.Heród				System wiercenia: ręczny						
							Rzędna: 105.10 m n.p.m						
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2011-12-19				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Holocen				nasyp niekontrolowany, czarny	nN	I	mw	ln			
		Czwartorzęd			1.20	piasek pylasty		III	w	szg		0.45	
		Plejstocen			3.00	Koniec badań							