

Wykonawca GEOWIERT			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3						Zał.nr:				
									Wiertnica:				
Miejscowość: Szczawin Kościelny Gmina: Szczawin Kościelny Powiat: Gostynin Województwo: mazowieckie			Obiekt: Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 Inwestor: URZĄD GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Wiercenie wykonał: GEOWIERT Nadzór geologiczny: mgr inż. A.Heród				System wiercenia: ręczny Rzędna: 105.50 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2011-12-19						
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności
			[m]										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<div> <div>Czwartorzęd</div> <div>Pleistocen</div> <div>Holocen</div> </div>				nasyp niekontrolowany, brunatny	nN	I	mw	ln			
			1.0		1.00	glina piaszczysta, szaro-brązowa	Gp	II	w	tpl	3		0,25
			2.0		2.20	piasek pylasty, żółto-szary	P _π	III		szg		0.45	
			3.0		3.00	koniec badań							